

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa kondisi sanitasi MCK umum di Kelurahan Bener Tegalrejo Yogyakarta yaitu seagai berikut :

1. Penilaian kondisi sanitasi MCK umum secara keseluruhan didapatkan hasil : 4 MCK umum sudah dalam kondisi baik dan 3 MCK umum dalam kondisi cukup baik.
2. Penilaian kondisi sanitasi kamar mandi MCK umum didapatkan hasil : 71% dalam kondisi baik dan 29 dalam kondisi cukup baik.
3. Penilaian kondisi sanitasi tempat cuci MCK umum didapatkan hasil : 86% dalam kondisi baik dan 14% dalam kondisi kurang baik.
4. Penilaian kondisi sanitasi jamban MCK umum didapatkan hasil : adalah 86% dalam kondisi baik dan 14% dalam kondisi kurang baik.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah Bener

Perlu dilakukan perbaikan sarana MCK umum agar sarana tersebut dapat bermanfaat dengan baik. Khususnya di MCK umum RT 13, karena di tempat tersebut tidak tersedia jamban. Menurut SNI 03-2399-2002 tentang tata cara perencanaan bangunan MCK komunal/umum. Dengan jumlah pengguna sarana MCK umum sebanyak 80 orang setidaknya perlu dibangun 4 buah jamban.

2. Bagi pengguna MCK umum

Perlu menjaga kebersihan semua komponen MCK umum saat menggunakannya. Perlu disediakan tempat sampah sehingga sampah tidak dibuang sembarangan. Untuk terciptanya kenyamanan dalam penggunaan MCK umum serta tidak membahayakan bagi kesehatan.

3. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yaitu dengan melakukan pengukuran bakteriologis dan kimiawi pada air yang digunakan di MCK umum tersebut.