

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sanitasi Kolam Renang Umbul Tirta Banguntapan Bantul yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi sanitasi kolam renang Tirta dinyatakan tidak laik sehat dengan skor 703 (70%)
2. Kondisi kesehatan lingkungan di kolam renang Umbul Tirta Banguntapan dinyatakan laik sehat dengan skor 120 (100%).
3. Kondisi konstruksi bangunan di kolam renang Umbul Tirta Banguntapan dinyatakan tidak laik sehat dengan skor 59 (74%).
4. Kondisi kamar atau ruang di kolam renang Umbul Tirta Banguntapan dinyatakan tidak laik sehat dengan skor 19 (38%).
5. Kondisi fasilitas sanitasi di kolam renang Umbul Tirta Banguntapan dinyatakan laik sehat dengan skor 285 (81%).
6. Kondisi kualitas air kolam di kolam renang Umbul Tirta Banguntapan dinyatakan tidak laik sehat dengan skor 180 (56%).
7. Kondisi protokol kesehatan di kolam renang Umbul Tirta Banguntapan dinyatakan tidak laik sehat dengan skor 40 (50%).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Bagi pengelola kolam renang Umbul Tirta :
 - a. Melakukan pembersihan secara rutin pada lantai
 - b. Memasang langit-langit dan ventilasi disetiap ruangan
 - c. Melakukan pengecekan pada setiap pintu
 - d. Menyediakan gudang untuk menyimpan barang-barang
 - e. Menyediakan tanda kedalaman pada setiap kolam renang dengan jelas
 - f. Menyediakan tanda informasi larangan berenang bagi penderita penyakit kulit
 - g. Hasil pengukuran pH dan sisa khlor diumumkan kepada pengunjung melalui papan pengumuman.
 - h. Menyediakan bak cuci kaki
 - i. Melakukan perhitungan dosis pada pembubuhan kaporit
 - j. Melakukan desinfeksi permukaan, ruangan dan peralatan secara berkala
 - k. Menyediakan alat pengecekan suhu tubuh

2. Bagi peneliti lain :

Melakukan pengujian kualitas air terutama untuk parameter mikrobiologi yaitu fungi atau lumut pada kolam renang.