

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kondisi bagian luar terminal (tempat parkir, sampah, penerangan) dinilai baik dengan persentase 86%. Meskipun tempat parkir cukup bersih dan dilengkapi rambu-rambu, masih ditemukan putung rokok yang dibuang sembarangan. Tempat sampah tersebar merata dan tertutup, namun belum dipisahkan antara organik dan anorganik. TPS di terminal tidak tertutup, berpotensi mengundang hewan pengerat dan lalat. Penerangan tempat parkir menggunakan lampu LED sorot dan telah memenuhi kebutuhan.
2. Bagian dalam terminal, khususnya ruang tunggu, juga dalam kondisi baik dengan nilai 95%. Ruang tunggu memiliki tempat sampah tertutup dan kedap air. Pencahayaan di ruang tunggu memenuhi standar (97 lux). Namun, masih ditemukan puntung rokok di ruang tunggu.
3. Kondisi fasilitas sanitasi
 - a. Aspek Kesehatan dan keselamatan kerja dinilai baik dengan persentase 95%. APAR tipe Powder tersedia di tempat yang mudah dijangkau, dalam tekanan yang tepat, dan pin pengaman terpasang baik. Namun, jumlah APAR (6 buah) kurang dari kebutuhan ideal (20 buah) untuk luas lantai pelayanan terminal

- b. Sarana penunjang dinilai baik dengan persentase 67,5%. Pedagang makanan telah menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), termasuk mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, dan menggunakan jamban leher angsa. Namun, beberapa pedagang masih merokok. Pengelola belum pernah melakukan pengecekan kesehatan dan belum ada pegawai yang mengikuti pelatihan di bidang sanitasi.
- c. Aspek sanitasi dinilai baik dengan persentase 83,25%, Ketersediaan air bersih dari PDAM cukup untuk kebutuhan harian. Kualitas air bersih tidak berbau, berasa, atau berwarna, dan pH air memenuhi syarat. Namun, sisa klor air bersih (0,06 mg/liter) tidak memenuhi standar baku mutu (0,2-0,5 mg/liter)
- 4. Tingkat kebisingan di terminal (68 dB) melebihi nilai ambang batas (60 dB), yang sebagian besar bersumber dari jalan raya utama

B. Saran

- 1. Untuk Bagian Luar
 - a. Menyediakan tempat sampah organik dan anorganik untuk memfasilitasi pengelolaan sampah yang lebih baik.
 - b. Tutup Tempat Penampungan Sampah (TPS) untuk mencegah perindukan lalat dan potensi kedatangan hewan pengerat seperti tikus.

- c. Tingkatkan pengawasan dan edukasi kepada pengunjung dan pedagang agar tidak membuang puntung rokok sembarangan di area terminal dan di ruang tunggu.
2. Untuk Sanitasi (Air Bersih)
 - a. Lakukan tindakan perbaikan atau pengolahan air untuk meningkatkan sisa klor air bersih agar memenuhi standar baku mutu 0,2-0,5 mg/liter.
3. Untuk Sanitasi (Toilet dan Tempat Cuci Tangan)
 - a. Lengkapi setiap tempat cuci tangan di toilet dengan sabun dan lap tangan untuk menunjang kebersihan pengguna toilet.
4. Untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 - a. Tambah jumlah Alat Pemadam Kebakaran (APAR) di Terminal Bus Purworejo Tipe A agar sesuai dengan kebutuhan ideal, yaitu 20 buah untuk luas lantai pelayanan terminal 4400 m^2 .
 - b. Berikan pelatihan sanitasi kepada pengelola dan pegawai terminal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjaga kondisi sanitasi terminal.
5. Sosialisasi dan tegakkan larangan merokok di area terminal, terutama di ruang tunggu dan lobi keberangkatan, baik untuk pedagang maupun pengunjung.
6. Pemasangan peredam suara atau penanaman vegetasi yang dapat mengurangi tingkat kebisingan, terutama yang bersumber dari jalan raya utama, agar memenuhi nilai ambang batas 60 dB.