

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Hasil penelitian yang mengacu pada SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah di perkotaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bangkonol Pandeglang.

1. Sistem pengangkutan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Bangkonol ini mendapatkan nilai 80% dengan kategori cukup.
2. Sistem penerimaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Bangkonol ini mendapatkan nilai 60% dengan kategori baik.
3. Sistem pembongkaran sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Bangkonol ini mendapatkan nilai 80% dengan kategori baik.
4. Sistem pemadatan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Bangkonol ini mendapatkan nilai 100% dengan kategori baik.
5. Sistem penutupan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Bangkonol ini mendapatkan nilai 80% dengan kategori baik.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran untuk TPA Bangkonol Pandeglang Banten. Sebaiknya dilakukan pengolahan sampah secara perlahan kepada masyarakat sekitar dengan pengelompokan dan pemilahan sampah sesuai jenis sampah jika non organik biasa di daur ulang dan jika organik bisa dipadatkan pada tanah agar bisa menyuburkan tanah.