

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa:

1. Hasil penilaian terhadap kondisi kebersihan toilet di Taman Pintar Yogyakarta yaitu sebanyak 31 toilet dikategorikan memenuhi syarat dengan persentase sebesar 63%, dan 18 toilet termasuk kategori tidak memenuhi syarat dengan persentase 37%.
2. Hasil penilaian terhadap konstruksi bangunan toilet yang tercantum pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 49 toilet, 38 diantaranya dapat dikategorikan memenuhi syarat dengan persentase sebesar 78% dan 22% termasuk kategori tidak memenuhi syarat.
3. Kondisi fasilitas sanitasi toilet di Taman Pintar Yogyakarta 100% termasuk kedalam kategori memenuhi syarat.
4. Kondisi kelengkapan toilet di Taman Pintar Yogyakarta diketahui sebanyak 32 toilet termasuk kedalam kategori memenuhi syarat dengan persentase 65%, dan 17 toilet dikategorikan tidak memenuhi syarat dengan persentase 35%.
5. Ketersediaan toilet di Taman Pintar Yogyakarta termasuk kategori tidak memenuhi syarat dengan persentase 46,6%. Ketersediaan jumlah toilet belum memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu 1 toilet untuk setiap 40 pengunjung pria, dan 1 toilet untuk setiap 25 pengunjung wanita.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti menyarankan :

1. Bagi pengelola

- a. Perlu adanya perbaikan pada konstruksi bangunan khususnya pada langit-langit yang bocor dan berlubang, serta cat dinding yang mulai terkelupas. Titik toilet yang perlu diperhatikan yaitu pada toilet yang berada di depan masjid, toilet pengunjung gedung kotak lantai 3, toilet di area *foodcourt*, gedung oval lantai 2, gedung kotak lantai 2, dan toilet pengunjung lantai 1.
- b. Perlu adanya perbaikan exhaust fan yang sudah tidak berfungsi, sebagai upaya untuk memaksimalkan pertukaran udara di dalam ruang toilet.
- c. Perlu adanya penambahan kelengkapan toilet, khususnya tempat sampah dan pengharum ruangan di setiap toilet.

2. Bagi petugas kebersihan

- a. Diharapkan lebih memperhatikan komponen-komponen pembersihan toilet, terutama pada langit-langit, dinding, dan lantai.
- b. Perlu memperhatikan ketersediaan sabun cuci tangan di setiap wastafel.
- c. Perlu adanya checklist kebersihan disetiap toilet untuk memantau pembersihan toilet. Agar kebersihan toilet dan fasilitas toilet dapat terpantau secara berkala.

3. Bagi peneliti lain

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan meneliti tingkat kepuasan pengunjung terhadap kondisi sanitasi toilet di kawasan wisata edukasi Taman Pintar Yogyakarta.