

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kondisi inspeksi sanitasi keseluruhan Kolam Renang Obyek Mata Air Cokro, Desa Ndaleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dinyatakan tidak laik sehat dengan persentase 66,73 %.
2. Kondisi inspeksi sanitasi kesehatan lingkungan dan bangunan Kolam Renang Obyek Mata Air Cokro, Desa Ndaleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dinyatakan laik sehat dengan persentase 100%.
3. Kondisi inspeksi sanitasi kesehatan kamar atau ruang Kolam Renang Obyek Mata Air Cokro, Desa Ndaleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dinyatakan laik sehat dengan persentase 85,29%.
4. Kondisi inspeksi sanitasi kesehatan fasilitas sanitasi Kolam Renang Obyek Mata Air Cokro, Desa Ndaleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dinyatakan tidak laik sehat dengan persentase 71,72%.
5. Kondisi inspeksi sanitasi kesehatan kualitas air kolam renang Obyek Mata Air Cokro, Desa Ndaleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dinyatakan tidak laik sehat dengan persentase 35,48%.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti menyarankan:

### **1. Bagi Pengelola Kolam Renang**

- a. Secara rutin memeriksakan kualitas air kolam renang minimal 6 bulan sekali.
- b. Memasang 2 buah rambu tanda kedalaman setiap kolam yang jelas agar tidak membahayakan perenang.
- c. Menyediakan bak cuci kaki atau kolam kecil untuk mencuci atau mendesinfeksi kaki sebelum berenang yang letaknya berdekatan dengan kolam renang.

### **2. Bagi Peneliti Lain**

Melakukan penelitian yang sejenis dengan membandingkan kolam renang yang lain melalui beberapa kali pengambilan sampel.