

KARYA TULIS ILMIAH
GAMBARAN KONDISI TOILET UMUM YANG DIKELOLA DINAS
PARIWISATA DAN PEMILIK WARUNG MAKAN DI PANTAI
GOA CEMARA KABUPATEN BANTUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA



NURUL FITRIYANA

NIM. P07133118016

PRODI DIPLOMA TIGA SANITASI
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
YOGYAKARTA
2021

KARYA TULIS ILMIAH
GAMBARAN KONDISI TOILET UMUM YANG DIKELOLA DINAS
PARIWISATA DAN PEMILIK WARUNG MAKAN DI PANTAI
GOA CEMARA KABUPATEN BANTUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar

Ahli Madya Kesehatan Lingkungan



NURUL FITRIYANA

NIM. P07133118016

PRODI DIPLOMA TIGA SANITASI
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
YOGYAKARTA
2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Karya Tulis Ilmiah

**“GAMBARAN KONDISI TOILET UMUM YANG DIKELOLA DINAS
PARIWISATA DAN PEMILIK WARUNG MAKAN DI PANTAI
GOA CEMARA KABUPATEN BANTUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

Disusun Oleh:


NURUL FITRIYANA

NIM. P07133118016

Telah disetujui pembimbing pada tanggal:

20 April 2021

Pembimbing Utama Menyetujui, Pembimbing Pendamping



Yamtana, SKM, M.Kes
NIP. 196202051987031002



Siti Hani Istiqomah, SKM, M.Kes
NIP. 196605211989032001

Yogyakarta, **30** Juni 2021

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan



Mohamad Mirza Fauzie, SST, M.Kes
NIP. 196207191991031002

HALAMAN PENGESAHAN

KARYA TULIS ILMIAH

**“GAMBARAN KONDISI TOILET UMUM YANG DIKELOLA DINAS
PARIWISATA DAN PEMILIK WARUNG MAKAN DI PANTAI
GOA CEMARA KABUPATEN BANTUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

Disusun Oleh:

NURUL FITRIYANA
NIM. P07133118016

Telah dipertahankan dalam seminar di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 03 Mei 2021

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua,
Sri Muryani SKM, M.Kes
NIP. 196307221986032001

(.....)

Anggota,
Yamtana SKM, M.Kes
NIP. 196202051987031002

(.....)

Anggota,
Siti Hani Istiqomah SKM, M.Kes
NIP. 196605211989032001

(.....)

Yogyakarta, Juni 2021

Ketua Dinas Kesehatan Lingkungan



Mohamad Mirza Fauzie, SST, M.Kes
NIP. 196707191991031002


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

KTI ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : NURUL FITRIYANA

NIM : P07133118016

Tanda Tangan :



Tanggal : 24 Juni 2021

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KTI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Fitriyana
NIM : P07133118016
Program Studi : Diploma Tiga Sanitasi
Jurusan : Kesehatan Lingkungan

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non- exclusive Royalty- Free Right) atas KTI saya yang berjudul :

“GAMBARAN KONDISI TOILET UMUM YANG DIKELOLA DINAS PARIWISATA DAN PEMILIK WARUNG MAKAN DI PANTAI GOA CEMARA KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Juni 2021

Yang menyatakan



(Nurul Fitriyana)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah. Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Kesehatan pada Program Studi Diploma Tiga Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Karya Tulis Ilmiah ini terwujud atas bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Joko Susilo, SKM, M.Kes; Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta.
2. Mohamad Mirza Fauzie, SST, M.Kes; Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan.
3. Haryono, SKM, M.Kes; Ketua Program Studi Diploma Tiga Sanitasi.
4. Sri Muryani, SKM, M.Kes; Dosen Penguji yang telah memberikan berbagai masukan dan saran yang bermanfaat dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Yamtana, SKM, M.Kes; Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Siti Hani Istiqomah, SKM, M.Kes; Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Pengelola Pantai Goa Cemara yang telah memberikan izin dan dukungan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Orang tua dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memotivasi serta memberikan bantuan dukungan material dan moral dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Teman-teman mahasiswa Diploma Tiga Sanitasi yang telah memberikan doa dan semangat serta bantuan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Yogyakarta,.....2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KTI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Ruang Lingkup	Error! Bookmark not defined.
F. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Sanitasi	Error! Bookmark not defined.
B. Pengertian Tempat- Tempat Umum.....	Error! Bookmark not defined.
C. Dampak Tempat- Tempat Umum	Error! Bookmark not defined.
D. Pengertian Sanitasi Tempat- Tempat Umum	Error! Bookmark not defined.

E.	Pengertian Wisata.....	Error! Bookmark not defined.
F.	Pengertian Pariwisata	Error! Bookmark not defined.
G.	Jenis-Jenis Tempat Pariwisata.....	Error! Bookmark not defined.
H.	Pengertian Toilet	Error! Bookmark not defined.
I.	Kerangka Konsep Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN		Error! Bookmark not defined.
A.	Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Waktu dan Tempat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C.	Populasi dan Sampel	Error! Bookmark not defined.
D.	Objek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E.	Variabel Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F.	Instrumen Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
G.	Tahapan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
H.	Teknik Pengolahan Data	Error! Bookmark not defined.
I.	Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		Error! Bookmark not defined.
A.	Gambaran Umum	Error! Bookmark not defined.
B.	Hasil	Error! Bookmark not defined.
C.	Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
D.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		Error! Bookmark not defined.
A.	Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Standar Ketersediaan Toilet.....	14
Tabel 2. Kondisi Toilet Umum di Pantai Goa Cemara Kabupaten Bantul... 34	
Tabel 3. Kondisi Sanitasi Toilet Pantai Goa Cemara Kabupaten Bantul.....	35
Tabel 4. Kondisi Kontruksi Bangunan Toilet Umum di Pantai Goa Cemara Kabupaten Bantul.....	35
Tabel 5. Kondisi Fasilitas Sanitasi Toilet Umum di Pantai Goa Cemara Kabupaten Bantul.....	36
Tabel 6. Kondisi Kelengkapan Toilet Umum di Pantai Goa Cemara Kabupaten Bantul.....	37
Tabel 7. Kondisi Ketersediaan Toilet Umum di Pantai Goa Cemara.....	38
Tabel 8. Kondisi Rata-Rata Sanitasi Toilet Umum Pantai Goa Cemara Kabupaten Bantul.....	39

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kamar Mandi Tidak Ada Pemisah Antara Pria dan Wanita Terletak di bagian Timur.....	63
Gambar 2. Denah Toilet Umum.....	63
Gambar 3. Pengukuran Pencahayaan.....	64
Gambar 4. Inspeksi Toilet.....	64
Gambar 5. Kondisi Toilet Umum di Pantai Goa Cemara.....	65
Gambar 6. Pemeriksaan Kondisi Pintu Toilet.....	65
Gambar 7. Inspeksi Toilet Umum yang Dikelola oleh Pemilik Warung Makan.....	66
Gambar 8. Kondisi Toilet Umum yang Dikelola Oleh Dinas Pariwisata.....	66
Gambar 9. <i>Icon</i> Pantai Goa Cemara.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Formulir Sanitasi Toilet.....	55
Lampiran 2. Kondisi Toilet Umum yang Dikelola oleh Dinas Pariwisata...	58
Lampiran 3. Kondisi Toilet Umum yang Dikelola oleh Pemilik Warung...	59