

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa kondisi sanitasi toilet di Pantai Goa Cemara Kabupaten Bantul yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi konstruksi bangunan toilet umum yang dikelola Dinas Pariwisata dan Pemilik Warung Makan nilai rata-rata masing-masing didapatkan 68,8%, dan 76% dengan nilai inspeksi sanitasi toilet umum 71,25%
2. Kondisi fasilitas sanitasi toilet umum yang dikelola Dinas Pariwisata dan Pemilik Warung Makan nilai rata-ratas masing-masing didapatkan 84,9%, dan 91,7% dengan nilai inspeksi sanitasi toilet umum 75,68%

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti menyarankan:

1. Bagi Pengelola Toilet Wisata Pantai Goa Cemara
 - a. Perlunya pembersihan toilet satu hari sekali sebelum wisatawan berkunjung
 - b. Perlunya perbaikan pada variabel konstruksi bangunan toilet meliputi lampu yang mati dengan mengganti lampu toilet yang redup atau mati.

- c. Perlunya perbaikan pada pintu dan lubang ventilasi didalam ruang toilet.
- d. Perlunya melakukan pengecekan pada fasilitas sanitasi dengan memberi fasilitas sabun, gayung, pengharum ruangan, kebersihan air, dan tempat sampah yang tertutup.
- e. Perlu dilakukan pemisahan antara toilet pria dan wanita dengan memasang rambu-rambu yang dapat memisahkan jenis kelamin.

2. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya dengan membandingkan kondisi sanitasi toilet dengan tingkat kepuasan pengunjung wisata Pantai Goa Cemara.