

KARYA TULIS ILMIAH

**GAMBARAN KONDISI SANITASI OBYEK WISATA PANTAI
PANDANSARI, KECAMATAN SANDEN, KABUPATEN
BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2021**



DANIA RAHMAWATI
NIM. P07133119052

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA SANITASI
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

KARYA TULIS ILMIAH

**GAMBARAN KONDISI SANITASI OBYEK WISATA PANTAI
PANDANSARI, KECAMATAN SANDEN, KABUPATEN
BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2021**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya Kesehatan**



DANIA RAHMAWATI
NIM. P07133119052

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA SANITASI
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KARYA TULIS ILMIAH

**“GAMBARAN KONDISI SANITASI OBYEK WISATA PANTAI
PANDANSARI KECAMATAN SANDEN, KABUPATEN BANTUL
YOGYAKARTA TAHUN 2021”**

Disusun Oleh:

DANIA RAHMAWATI
NIM. P07133119052

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal:

9 Mei 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Sardjito Eko Windarso, SKM, M.P
NIP. 196507271988031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Sri Puji Ganefati, SKM, M.Kes
NIP.196311101988032001

Yogyakarta,..... Juni 2022

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan



Mohamad Minza Fauzie, SST, M.Kes
NIP. 196707191991031002

HALAMAN PENGESAHAN

KARYA TULIS ILMIAH

“Gambaran Kondisi Sanitasi Obyek Wisata Pantai Pandansari Kecamatan Sanden,
Kabupaten Bantul Yogyakarta Tahun 2021”

Disusun Oleh :

DANIA RAHMAWATI
NIM. P07133119052

Telah diperintahkan dalam seminar di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 18 Mei 2022

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua,
Yamtana, SKM, M.Kes
NIP. 196202051987031002

(.....)

Anggota,
Sardjito Eko Windarso, SKM, MP
NIP. 196507271988031002

(.....)

Anggota,
Dr. Sri Puji Ganefati, SKM, M.Kes
NIP. 196311101988032001

(.....)

Yogyakarta, 10 Juni 2022

Direktorat Jenderal Kesehatan Lingkungan
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
TENAGA KESEHATAN


Mohamad Mirza Fauzie, SST, M.Kes
NIP. 196707191991031002

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Karya Tulis Ilmiah ini adalah hasil karya penulis sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar.

Nama : Dania Rahmawati

NIM : P07133119052

Tanda Tangan : 

Tanggal : 29 Juli 2022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dania Rahmawati
NIM : P07133119052
Program Studi : Diploma Tiga Sanitasi
Jurusan : Kesehatan Lingkungan

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas Karya Tulis Ilmiah saya yang berjudul :

“Gambaran Kondisi Sanitasi Obyek Wisata Pantai Pandansari Kecamatan Sanden,
Kabupaten Bantul Yogyakarta Tahun 2021”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 29 Juli 2022

Yang menyatakan



DANIA RAHMAWATI

P07133119052

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Karya Tulis Ilmiah ini terwujud atas bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Joko Susilo, SKM, M.Kes, Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
2. Mohamad Mirza Fauzie, SST, M.Kes, Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
3. Haryono, SKM, M.Kes, Ketua Prodi Diploma Tiga Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
4. Sardjito Eko Windarso, SKM, MP, Pembimbing Utama yang telah memberi bimbingan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Dr. Sri Puji Ganefati, SKM, M.Kes, Pembimbing Pendamping yang telah memberi bimbingan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan pengelola Pantai Pandansari yang telah membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Kedua orangtua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material dan moral.
8. Sahabat yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Dalam penulisan KTI ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan KTI ini. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Yogyakarta, Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL.....	xi
ABSTRACT.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Industri Pariwisata.....	10
2. Sanitasi Tempat-Tempat Umum.....	13
3. Obyek Wisata Pariwisata.....	15
4. Sarana Sanitasi Pariwisata.....	18
5. Sarana Penunjang.....	25
6. Pantai.....	27
B. Pertanyaan Penelitian.....	28
C. Kerangka Konsep.....	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Obyek Penelitian.....	30
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
D. Variabel dan Definisi Operasional	31
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Instrumen Penelitian	34
G. Pengolahan dan Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Obyek Wisata Pantai Pandansari.....	35
B. Hasil Penelitian.....	37
1. Hasil Inspeksi Kondisi Lingkungan Obyek Wisata.....	37
2. Hasil Inspeksi Kondisi Fasilitas Sanitasi Obyek Wisata.....	38
3. Hasil Inspeksi Kondisi Sarana Penunjang Obyek Wisata.....	41
C. Pembahasan.....	44
1. Kondisi Lingkungan Obyek Wisata.....	44
2. Kondisi Fasilitas Sanitasi Obyek Wisata.....	46
3. Kondisi Sarana Penunjang Obyek Wisata.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	8
Tabel 2. Variabel dan Definisi Operasional.....	31
Tabel 4. Kondisi Lingkungan Pantai Pandansari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Tahun 2021.....	37
Tabel 5. Kondisi Penyediaan Air Bersih Pantai, Pandansari Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Tahun 2021.....	38
Tabel 6. Kondisi Toilet Umum Pantai Pandansari, Pandansari Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Tahun 2021.....	39
Tabel 7. Kondisi Pembuangan Air Limbah Pantai Pandansari, Pandansari Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Tahun 2021.....	40
Tabel 8. Kondisi Pembuangan Sampah Pantai Pandansari, Pandansari Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Tahun 2021.....	40
Tabel 9. Kondisi Sarana Penyuluhan Pantai Pandansari, Pandansari Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Tahun 2021.....	41
Tabel 10. Kondisi Sarana/Fasilitas Kesehatan Pantai Pandansari , Pandansari Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Tahun 2021.....	42
Tabel 11. Kondisi Alat Pemadam Kebakaran Pantai Pandansari, Pandansari Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Tahun 2021.....	43
Tabel 12. Rancangan Anggaran Penelitian.....	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka konsep.....	29
Gambar 2. Kondisi lingkungan di pesisir pantai.....	73
Gambar 3. Kondisi lingkungan di kawasan obyek wisata.....	73
Gambar 4. Salah satu kondisi tempat sampah.....	74
Gambar 5. Peneliti melakukan penilaian terhadap kondisi tempat sampah.....	74
Gambar 6. Kondisi toilet umum.....	75
Gambar 7. Peneliti melakukan penilaian terhadap kondisi toilet umum.....	75
Gambar 8. Salah satu sarana kran umum.....	76
Gambar 9. Peneliti melakukan penelitian terhadap kualitas air bersih.....	76
Gambar 10. Sampah yang ditumpuk dan akan dibakar.....	77
Gambar 11. Salah satu sarana penyuluhan/slogan.....	77

DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL

TPR	: Tempat Pembayaran Retribusi
P2M dan PLP	: Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
WTO	: <i>World Tourism Organization</i>
WC	: <i>Water Closet</i>
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
TPS	: Tempat Penampungan Sementara
TPA	: Tempat Pemrosesan Akhir
P3K	: Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
<	: Kurang dari
>	: Lebih dari