

## ABSTRACT

**Background:** Public places are places where people interact or meet with all the diseases that other people have. Therefore, public places have the potential as a place of transmission of a disease, environmental pollution or other health problems. The bus station is a public place in which there are facilities and there is interaction between various elements such as: humans (passengers, traders and bus crews); available facilities at Terminal.

**Research purposes:** This study aims to determine the sanitary conditions of the Yogyakarta Giwangan Terminal, which is located on Jalan Imogiri, Giwangan Village, Umbulharjo District, Yogyakarta City.

**Methods:** This type of research is survey research with descriptive analysis. The research time is November – December 2021. The research objects are toilets, trash cans, TPS, clean water supply, rainwater channels, parking lots, as well as spaces and buildings in Giwangan Terminal Yogyakarta.

**Result:** The results showed that the outside sanitation conditions that meet the requirements were 2 (66.6%) parking lots. The room and building conditions of the 2 studied, both (100%) did not meet the requirements. Conditions of sanitation facilities that meet the requirements are 8 (66.67%) toilets, 75% trash cans, clean water supply and rainwater channels 100% meet the requirements.

**Conclusion:** Sanitation conditions at Giwangan Terminal in the south parking lot do not meet the requirements, the space and buildings do not meet the requirements, the toilet in block I, G, N, and R do not meet the requirements, TPS do not meet the requirements, trash cans, clean water supply, and rainwater drains meet the requirements.

**Keywords:** study, sanitation condition, Giwangan Terminal

## ABSTRAK

**Latar Belakang:** Tempat umum merupakan tempat interaksi atau bertemunya masyarakat dengan segala penyakit yang dipunyai oleh masyarakat lain. Oleh sebab itu, tempat-tempat umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan suatu penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan lainnya. Terminal bus merupakan tempat umum yang di dalamnya terdapat fasilitas serta terdapat interaksi berbagai elemen seperti: manusia (penumpang, pedagang dan kru bus) dengan fasilitas yang tersedia di Terminal.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sanitasi Terminal Giwangan Yogyakarta yang terletak di Jalan Imogiri, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

**Metode:** Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan analisis deskriptif. Waktu penelitian pada bulan November – Desember 2021. Objek penelitian yaitu toilet, tempat sampah, TPS, penyediaan air bersih, saluran air hujan, halaman parkir, serta ruang dan bangunan yang ada di Terminal Giwangan Yogyakarta.

**Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sanitasi luar yang memenuhi syarat adalah 2 atau 66,6% tempat parkir. Kondisi ruang dan bangunan dari 2 yang diteliti, keduanya (100%) tidak memenuhi persyaratan. Kondisi fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat adalah 8 atau 66,67% toilet, 75% tempat sampah, penyediaan air bersih dan saluran air hujan 100 % memenuhi persyaratan.

**Kesimpulan:** Kondisi sanitasi di Terminal Giwangan pada tempat parkir sebelah selatan tidak memenuhi syarat, ruang dan bangunan tidak memenuhi syarat, toilet pada blok I, G, N, dan R tidak memenuhi syarat, TPS tidak memenuhi syarat, tempat sampah, penyediaan air bersih, dan saluran air hujan memenuhi syarat.

Kata kunci : kajian, kondisi sanitasi, Terminal Giwangan