BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum pengelolaan sampah di Pasar Muntilan yang meliputi pewadahan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke TPS belum memenuhi syarat, kemudian secara khusus dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Ketersediaan tempat sampah pada kios dan los dari kelima zona kios dan los belum memenuhi persyaratan yaitu dengan persentase tempat sampah yang tersedia (37) 38,95% dan (58) 61,05% belum tersedia tempat sampah.
- 2. Ketersediaan tempat sampah di area parkir belum memenuhi persyaratan yaitu sudah tersedia 15 tempat sampah, namun masih kurang dan penempatan tempat sampahnya tidak tersedia setiap radius 10 meter.
- 3. Ketersediaan tempat sampah pada toilet/kamar mandi yang terletak dari ketiga lokasi kamar mandi/toilet belum memenuhi persyaratan yaitu sudah terdapat 7 kamar mandi yang tersedia tempat sampah, namun masih belum tersedia untuk tempat sampah yang tertutup.
- 4. Karakteristik tempat sampah yang digunakan sebanyak 3 buah sudah memenuhi syarat dan 75 buah belum memenuhi syarat karena kondisi tempat sampah yang tidak kedap air, tidak tertutup, serta tidak terpisah antara sampah organik, anorganik, dan residu.
- 5. Karakteristik alat pengangkut sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah sudah terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan.
- 6. Karakteristik kedua TPS kondisinya sudah terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan, dan mudah dijangkau. Namun masih belum terdapat

pemisahan sampah dan juga masih terdapat sampah yang berserakan di sekitar TPS.

- 7. Keberadaan akses jalan menuju TPS belum memenuhi syarat karena masih belum terpisah dengan jalur utama pasar.
- 8. Jarak kedua TPS dengan bangunan pasar belum memenuhi syarat karena masih berjarak kurang dari 10 meter dari bangunan pasar.
- 9. Pengangkutan menuju ke TPS oleh petugas kebersihan sudah memenuhi syarat yaitu sudah dilakukan 1×24 jam.

B. Saran

- 1. Bagi Pengelola Pasar Muntilan
 - a. Menambah ketersediaan tempat sampah minimal di kios/los sebanyak 58 buah, pada sisi kiri area parkir sebanyak 9 buah, dan di kamar mandi sebanyak 3 buah, serta menyediakan tempat sampah yang memenuhi persyaratan yaitu kedap air, tertutup, dan terpisah antara sampah organik, anorganik, serta residu.
 - Melakukan penempatan tempat sampah setiap radius 10 meter pada area parkir.
 - c. Memberikan edukasi berupa sosialisasi atau penyuluhan kepada pedagang ataupun petugas kebersihan tentang pemilahan sampah.
 - d. Menambah dan mengatur ulang jadwal frekuensi pengangkutan sampah ke
 TPS minimal 2 kali dalam sehari.

2. Bagi Petugas Kebersihan

Melakukan pembersihan rutin sampah di sekitar TPS minimal 2 kali sehari.