

LAMPIRAN

Lampiran 1.

**CHECKLIST PENILAIAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI PASAR MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

Nama petugas pemeriksa :

Hari/tanggal pemeriksaan :

No	Variabel yang dinilai	Keterangan	
		Ya	Tidak
1	Ketersediaan Tempat Sampah		
	Area parkir :		
	Tersedia tempat sampah setiap radius 10 meter		✓
	Kamar mandi dan toilet :		
	Tersedia tempat sampah yang tertutup		✓
	Kios/los pasar :		
	Tersedia tempat sampah di setiap kios		✓
	Tersedia tempat sampah di los pasar		✓
2	Karakteristik Tempat Sampah		
	Tersedia tempat sampah :		
	1. Terpisah (organik, anorganik, dan residu)		✓
	2. Kedap air		✓
	3. Tertutup		✓
3	Karakteristik Alat Pengangkut Sampah		
	Tersedia alat pengangkut sampah yang terpisah di dalam pasar :		
	1. Kuat	✓	
	2. Mudah dibersihkan	✓	
4	Karakteristik Tempat Penampungan Sementara (TPS)		
	Tersedia Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) :		
	1. TPS tidak bau, tidak ada sampah berserakan		✓
	2. Ada pemisahan sampah organik, anorganik, dan residu		✓
	3. Kuat	✓	
	4. Kedap air	✓	
	5. Mudah dibersihkan	✓	
	6. Mudah dijangkau	✓	
5	Akses Jalan Menuju TPS		
	TPS memiliki akses jalan terpisah dengan jalur utama pasar		✓

6	Jarak TPS dengan Bangunan di Pasar		
	TPS berjarak lebih dari 10 meter dari bangunan pasar		✓
7	Pengangkutan Sampah		
	Sampah diangkut setiap hari	✓	
	Pasar bersih dari sampah berserakan		✓
	Jumlah	7	12
	Persentase	37%	63%

Petunjuk penilaian checklist :

1. Memberikan tanda centang (V) pada kolom, Ya apabila item substansi yang dinilai sesuai dan Tidak apabila item substansi yang dinilai tidak atau kurang sesuai, seperti dibawah ini :

Ya = 1

Tidak = 0

2. Kategori hasil penilaian diklasifikasikan dengan melihat jumlah “Ya” sebagai berikut :
 - a. Memenuhi Syarat, apabila jumlah item YA diperoleh sebanyak ≥ 13 item, maka skor yang diperoleh sebesar ($\geq 70\%$ dari skor maksimal)
 - b. Tidak Memenuhi Syarat, apabila jumlah item YA diperoleh sebanyak < 13 item, maka skor yang diperoleh sebesar ($< 70\%$ dari skor maksimal)

Mengacu pada :

Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat

Lampiran 2.

**TABEL INDUK KETERSEDIAAN TEMPAT SAMPAH
PADA KIOS DAN LOS**


No	Klaster/Zona Kios dan Los	Ketersediaan Tempat Sampah (Ya/Tidak)	Jenis Tempat Sampah
1	Sayur dan buah	Ya	Keranjang anyaman bambu
2	Sayur dan buah	Ya	Keranjang anyaman bambu
3	Sayur dan buah	Tidak	—
4	Sayur dan buah	Ya	Keranjang anyaman bambu
5	Sayur dan buah	Ya	Keranjang anyaman bambu
6	Sayur dan buah	Tidak	—
7	Sayur dan buah	Ya	Keranjang anyaman bambu
8	Sayur dan buah	Tidak	—
9	Sayur dan buah	Tidak	—
10	Sayur dan buah	Tidak	—
11	Sayur dan buah	Ya	Keranjang anyaman bambu
12	Sayur dan buah	Tidak	—
13	Sayur dan buah	Tidak	—
14	Sayur dan buah	Ya	Keranjang anyaman bambu
15	Sayur dan buah	Ya	Keranjang anyaman bambu
16	Sayur dan buah	Tidak	—
17	Sayur dan buah	Tidak	—
18	Sayur dan buah	Ya	Keranjang anyaman bambu
19	Sayur dan buah	Tidak	—
20	Sembako	Tidak	—
21	Sembako	Tidak	—
22	Sembako	Tidak	—
23	Sembako	Tidak	—
24	Sembako	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
25	Sembako	Tidak	—


26	Sembako	Ya	Kantong plastik terbuka
27	Sembako	Tidak	—
28	Sembako	Tidak	—
29	Sembako	Tidak	—
30	Sembako	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
31	Sembako	Tidak	—
32	Sembako	Tidak	—
33	Sembako	Ya	Keranjang anyaman bambu
34	Sembako	Tidak	—
35	Sembako	Ya	Keranjang anyaman bambu
36	Sembako	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
37	Sembako	Tidak	—
38	Sembako	Tidak	—
39	Bumbu masak	Tidak	—
40	Bumbu masak	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
41	Bumbu masak	Tidak	—
42	Bumbu masak	Tidak	—
43	Bumbu masak	Tidak	—
44	Bumbu masak	Tidak	—
45	Bumbu masak	Tidak	—
46	Bumbu masak	Tidak	—
47	Bumbu masak	Tidak	—
48	Bumbu masak	Ya	Kantong plastik terbuka
49	Bumbu masak	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
50	Bumbu masak	Tidak	—
51	Bumbu masak	Tidak	—
52	Bumbu masak	Tidak	—
53	Bumbu masak	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
54	Bumbu masak	Tidak	—
55	Bumbu masak	Tidak	—
56	Bumbu masak	Tidak	—

57	Bumbu masak	Tidak	—
58	Pakaian	Ya	Kardus
59	Pakaian	Ya	Kardus
60	Pakaian	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
61	Pakaian	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
62	Pakaian	Ya	Kardus
63	Pakaian	Tidak	—
64	Pakaian	Tidak	—
65	Pakaian	Tidak	—
66	Pakaian	Tidak	—
67	Pakaian	Ya	Keranjang anyaman bambu
68	Pakaian	Tidak	—
69	Pakaian	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
70	Pakaian	Ya	Kantong plastik terbuka
71	Pakaian	Tidak	—
72	Pakaian	Tidak	—
73	Pakaian	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
74	Pakaian	Tidak	—
75	Pakaian	Ya	Kantong plastik terbuka
76	Pakaian	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
77	Sepatu dan sandal	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
78	Sepatu dan sandal	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
79	Sepatu dan sandal	Tidak	—
80	Sepatu dan sandal	Tidak	—
81	Sepatu dan sandal	Tidak	—
82	Sepatu dan sandal	Ya	Kardus
83	Sepatu dan sandal	Tidak	—
84	Sepatu dan sandal	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
85	Sepatu dan sandal	Tidak	—
86	Sepatu dan sandal	Tidak	—
87	Sepatu dan sandal	Tidak	—

88	Sepatu dan sandal	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
89	Sepatu dan sandal	Tidak	—
90	Sepatu dan sandal	Tidak	—
91	Sepatu dan sandal	Tidak	—
92	Sepatu dan sandal	Ya	Tempat sampah plastik terbuka
93	Sepatu dan sandal	Ya	Kardus
94	Sepatu dan sandal	Tidak	—
95	Sepatu dan sandal	Tidak	—

Lampiran 3.

DENAH PASAR MUNTILAN LANTAI 1 DAN LANTAI 2



SURAT IZIN PENELITIAN



Kementerian Kesehatan
 Direktorat Jenderal
 Sumber Daya Manusia Kesehatan
 Politeknik Kesehatan Yogyakarta
 Jalan Ibra Rumi No. 1, Bangsanaden, Gamping
 Sleman, DI Yogyakarta 55293
 Telp. (0274) 637601
 Email: info@poltekkesyoga.ac.id

Nomor : PP.01.01/F.XIX.14/0824/2025
 Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian

12 April 2025

Yth.
 Pengelola Pasar Mutilan
 Di Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Tugas Akhir bagi Mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yaitu:

Nama : Gheffira Devi Maharani
 NIM : P07133122017
 Judul : Pengelolaan Sampah di Pasar Mutilan Kabupaten Magelang
 Pembimbing Utama : Siti Hani Istiqomah, SKM, M.Kes
 Pembimbing : Dr. Sri Puji Ganefati, SKM, M.Kes
 Pendamping :
 Kegiatan yang dilakukan : Penelitian di Pasar Mutilan Kabupaten Magelang
 Nomor Hp : 089682067419

Untuk itu mohon izin mahasiswa kami dapat melakukan penelitian di Pasar Mutilan. Perlu kami sampaikan bahwa segala sesuatu yang diperlukan untuk penelitian tersebut (alat/bahan/biaya) sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan. Demikian atas terkabulnya permohonan izin dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

a.n.Direktur Poltekkes Kemenkes
 Yogyakarta,
 Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan



Dr. Bambang Suwerda, SST. MSi

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://whs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.keminfo.go.id/verifyPDF>. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 2. Kondisi sampah yang berserakan di pinggir kios/los.



Gambar 3. Kondisi sampah berserakan pada selokan yang berada di dekat pasar.



Gambar 4. Tempat Sampah di area parkir Pasar Muntilan.



Gambar 5. Kondisi TPS di Pasar Muntilan sebelah Barat.



Gambar 6. Kondisi TPS di Pasar Muntiran sebelah Timur.



Gambar 7. Tempat sampah pada kamar mandi/toilet di Pasar Muntiran.



Gambar 8. Tempat sampah keranjang bambu dan kardus di kios/los di Pasar Muntilan.



Gambar 9. Tempat sampah plastik terbuka dan kantong plastik terbuka pada kios/los di Pasar Muntilan.



Gambar 10. Gerobak pengangkut sampah di Pasar Muntilan.



Gambar 11. Pengangkutan sampah menuju ke TPS oleh petugas kebersihan.



Gambar 12. Pengangkutan sampah dari TPS menuju ke TPA oleh petugas DLH Kabupaten Magelang.



Gambar 13. Kegiatan pengisian lembar penilaian *checklist* oleh penulis.



Gambar 14. Wawancara dengan pengelola Pasar Muntilan.