BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan sampah pasar di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, yaitu Pasar Wates dan Pasar Bendungan sudah memenuhi persyaratan, Namun pada Pasar Gawok dan Pasar Teteg Kulon tidak memenuhi persyaratan, Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan proses pengelolaan sampah, terutama dalam aspek pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengangkutan sampah belum dilaksanakan dengan baik.
2. Timbulan sampah pasar di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo selama delapan hari berturut-turut dari tanggal 15-23 Mei 2025 antara lain : Pasar Wates menghasilkan 11.300 kg dengan rata-rata 1.412,5 kg/hari, Pasar Bendungan menghasilkan 10.090 kg dengan rata-rata 1.261,25 kg/hari, Pasar Gawok menghasilkan 491,5 kg dengan rata-rata 61,43 kg/hari dan Pasar Teteg Kulon menghasilkan 367,25 kg dengan rata-rata 45,90 kg/hari.
3. Pemilahan sampah pasar di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo yaitu Pasar Wates, tidak memenuhi syarat (62,5%). Pemilahan sampah di Pasar Bendungan tidak memenuhi syarat (62,5 %). Pemilahan sampah di Pasar Gawok tidak memenuhi syarat (25%). Pemilahan sampah di Pasar Teteg Kulon tidak memenuhi syarat (37,5%).

4. Pengumpulan sampah pada pasar di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo yaitu Pasar Wates, memenuhi syarat (100%). Pengumpulan sampah di Pasar Bendungan memenuhi syarat (85,71%). Pengumpulan sampah di Pasar Gawok tidak memenuhi syarat (0%). Pengumpulan sampah di Pasar Teteg Kulon memenuhi syarat (71,4%).
5. Penyimpanan sampah pada pasar di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo yaitu Pasar Wates, tidak memenuhi syarat (63,6%). Penyimpanan sampah di Pasar Bendungan tidak memenuhi syarat (63,63%). Penyimpanan sampah di Pasar Gawok tidak memenuhi syarat (0%). Penyimpanan sampah di Pasar Teteg Kulon tidak memenuhi syarat (0%).
6. Pengangkutan sampah pada pasar di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo yaitu Pasar Wates, tidak memenuhi syarat (66,6 %). Pengangkutan sampah di Pasar Bendungan tidak memenuhi syarat (66,6%). Pengangkutan sampah di Pasar Gawok tidak memenuhi syarat (0%). Pengangkutan sampah di Pasar Teteg Kulon tidak memenuhi syarat (50%).

B. Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo disarankan untuk melaksanakan sosialisasi kepada para pedagang terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada petugas pengangkut sampah terkait penggunaan alat pelindung diri.

2. Pengelola Pasar di Kapanewon Wates

a. Pengelola Pasar Wates

Perlu pengadaan fasilitas tempat sampah pilah yang lebih merata di setiap kios maupun los, khususnya untuk sampah B3.

b. Pengelola Pasar Bendungan

Perlu pengadaan fasilitas tempat sampah pilah yang lebih merata di setiap kios maupun los, khususnya untuk sampah B3.

c. Pengelola Pasar Gawok

Pemerataan fasilitas seperti tempat sampah perlu diperhatikan supaya bisa menyeluruh di semua kios maupun los. Pembangunan TPS di area dan pengangkutan sampah dari pasar ke TPA juga perlu segera di laksanakan.

d. Pengelola Pasar Teteg Kulon

Pemerataan fasilitas seperti tempat sampah perlu diperhatikan supaya bisa menyeluruh di semua kios maupun los. Pembangunan TPS di area pasar perlu segera di laksanakan.